

20.03.2026-10.07.2026 Tehtud tööd.

1. Suur lindipooli vedav hammasratas vahetatud.
2. Helipea lihvitud.
3. Vahetatud 26 elektrolüütkondensaatorit ja 7 transistorit.
4. Vahetatud kummirull (pinch roller).
5. Vahetatud indikaatorite ning kasseti tagune valgustus.
6. Asendatud 2 valgusdiodi.
7. Reguleeritud ja õlitatud, kus vaja.
8. Puhastatud esipaneel jne.
9. Lülitite kontaktid puhastatud.

Tähelepanekud:

Wow @ flutter jääb vahemikku 0,05-0,06% mis on ka lähedal tehaseandmetele.

Ühte tüüpi (nõ ühe tootja) el.-lüütkondensaatoreid olid KÕIK viletsad.